


Funktionskontroll av ventilationssystem enligt
BFS 2012:6 OVK2

A1 - Byggnad

Referens nr: 702001-9951-20160413-2		A	
 Funktionskontrollanterna i Sverige			
Fastighetsbeteckning	Byggnadens adress	Postnr	Ort
Skålen 18	Norra Stationsgatan 115	113 64	Stockholm
Byggnadsägaren	Postadress	Postnr	Ort
Brf Skålen 18	Norra Stationsgatan 115	113 64	Stockholm
Faktureringsadress	Postadress	Postnr	Ort
Brf Skålen 18	Norra Stationsgatan 115	113 64	Stockholm
Fastighetsansvarig/Förvaltare		Telefonnr	Fax / e-post
Internt byggnadsnamn	Internt byggnadsnr	Verksamhet	BRA i m ² Ant. Lgh Ant. lokaler
1929		Flerbostadshus	2667 49
Datum för besiktning	Datum för ombesiktning	Datum för nästa ordinarie besiktning	Resultat
2016-04-13	2018-04-03	2022-04-13	Godkänd

A3 - Allmänt omdöme, kommentarer, uppgifter om besiktningssman.

Ursprunglig OVK utförd av Valvet Förvaltning med referens nr: 702001-9951-20160413

Ventilationsanläggningen bedöms efter ombesiktning som godkänd. Samtliga nedslag av typ 2 är åtgärdade

Frånluftsventil saknas på kanal (Lgh 9) = Tallriksventil uppmonterad

Direktansluten köksfläkt (Lgh 12) = Ombesiktigad av OVK-Center

Frånluftsventil inbyggd i skåp (Lgh 6) = Åtgärdad, framdragen

Frånluft saknas i kök (Lgh 3) = Åtgärdad

Bakdrag i frånluftskanal i badrum (Lgh 2) = Omkopplad till annan ledig frånluftskanal, åtgärdad av Skorstenstätaren

Boxfläkt installerad i innertak på icke täthetsprovad kanal (Lgh 44) = Åtgärdad, separat kanal

Frånluft saknas i kök (Lgh 40) = Åtgärdad av Skorstenstätaren

Frånluftsventil saknas i kök (Lgh 35-36) = Åtgärdad, tallriksventil

Frånluft saknas i kök (Lgh 34) = Åtgärdad, tallriksventil

Felaktig frånluftsventil i WC/Dusch (Lgh 29) = Åtgärdad, galler

Frånluftsventil saknas i WC/Dusch (Lgh 32) = Åtgärdad, tallriksventil

Grundflöde saknas i WC/Dusch (Lgh 24) = Åtgärdad, paxfläkt med fuktstyrning

Frånluftsventil saknas i WC/Dusch (Lgh 22) = Åtgärdad, tallriksventil

Bil.Beteckn.	Bilagor		
	<input type="checkbox"/>	C: Anmärkning	
	<input type="checkbox"/>	D: Åtgärder	
L1	<input checked="" type="checkbox"/>	L: Flöde/Driftid/Effekt	
	<input type="checkbox"/>	E: Aggregatprot	
	<input checked="" type="checkbox"/>	Intyg	
Besiktningssman	Telefon nr	E-post	
Jan Andersson	+46 76 191 84 27	info@ev-r.se	
Företag	Postadress	Postnr	Ort
Energi & Ventilation i Roslagen	Bergsgatan 12 A	761 42	Norrtälje
Certifieringsorgan	Cert.nummer	Giltighetstid	Behörighetsnivå
Kiwa/Swedcert	5366	2019-04-29	Kvalificerad
Ort / Underskriftsdatum	Namnteckning		
Norrtälje - 2018-04-03			

|

INTYG

Energi & Ventilation Roslagen

Obligatorisk funktionskontroll av ventilationssystem (OVK)
enligt BFS 2012:6, OVK 2, har utförts i denna byggnad

Fastighetsbeteckning		Adress	
Skålen 18		Norra Stationsgatan 115	
Internt byggnadsnamn			
1929			
Besiktningssman	Besiktningssdatum	Ort, Datum för underskrift	
Jan Andersson	2016-04-13	Norrtälje 2018-04-03	
Resultat av kontrollen	Nästa besiktning datum	Namnteckning	
Godkänd	2022-04-13		
Företag	Behörighetsnivå	Cert.organ	Cert.nr
Energi & Ventilation i Roslagen	Kvalificerad	Kiwa/Swedcert	5366

Protokoll finns att tillgå hos byggnadens ägare och hos kommunens byggnadsnämnd

Anm.

Detta intyg anslås av byggnadsägaren på väl synlig plats i byggnaden